

Ansvariga för vård- och underhållsplanen

Inför upprättandet av denna vård- och underhållsplan för Gnisvärds kapell har kapellet och kyrkogården besiktigats av undertecknad.

Ansvariga för vård- och underhållsplanens olika delar anges här nedan.

(Namn inom parentes anger dock att i planen endast använts där angivet besiktningsprotokoll eller åtgärdsprogram, upprättat av resp. namngiven konsult.)

Kyrkobyggnad/kapell	Arkitekt Jan Utas
Elinstallationer och åskskydd	(Elingenjör Peter Ström)
Inventarier av trä	Antikvarie Rebecka Svensson
Inventarier av metall	Antikvarie Rebecka Svensson
Inventarier av sten	Antikvarie Rebecka Svensson
Textilier	(Textilkonsultfirma Lotine)
Kyrkklocka/-or	(Ing. Ingvar Rohr)
Övriga inventarier	Antikvarie Rebecka Svensson

Källförteckning

Otryckta källor

Handlingar i Gotlands fornsals arkiv, Visby

Handlingar i Riksantikvarieämbetets arkiv, Stockholm.

Tryckta källor

Rohr, I., Gotlands kyrkklockor och ringningsseder, 1985.

Sveriges Kyrkor, Gotland band III, 1942.

Händelselista

ÅR	BYGGNADSDEL ETC.:	REF.
t. 1800-tal	Ansågs kapellet så förfallet samt lagat otaliga gånger att det var nästan förenat med livsfara att vistas i det.	GF
1832	Årtal på vindflöjeln som skänktes till den dåvarande kapellet av trä.	SvK
1838	Stod en träkapell av okänd ålder på platsen.	SvK
1839	Uppfördes nuvarande kapellet, stod färdigt kring midsommar.	SvK, GF
	Faltak.	GF
1840-tal	Ersattes den nuvarande koppartrumman (med traditioner till	GF

ÅR	BYGGNADSDEL ETC.:	REF.
	ett finskt regemente)en äldre trätrumman.	
1954	Renoverades kapellet, prydnads föremål skänktes. Två fyrlykter hängdes upp. Trumman som sammankallade till gudstjänst renoverades.	GF
1950-talet	Belades med gotländskt enkupigt taktegel som flyttades till detta tak i början av 1950-talet, ursprungligen var taket belagt med falar.	GF
1970	Restaurerades kapellet. Nytt golv (isolerat), nytt innertak (isolerat), nya bänkar, elvärme samt utökad levande belysning.	GF
ca 2001	Lades muren kyrkogårdsmuren om, kapellet putsades, trappan ordnades och ett nytt räcke monterades. Åtgärderna gjordes inte vid samma tillfälle.	Muntl.
o. 2002	Gjordes bänkinredningen mer bekväm (en extra ryggbräda monterades).	GF

Förkortningar:

ATA	Riksantikvarieämbetets arkiv, Stockholm.
GF	Gotlands fornsals arkiv
GKR	Rohr, I., Gotlands Kyrkklockor och Ringningsseder, 1985.
Inskr.	inskrift i kapellet
kh	kyrkoherde
Muntl.	Muntlig uppgift från församlingen.
o.	omkring
s.	sent
SHM	Statens Historiska Museum
SvK	Sveriges Kyrkor, Gotland bd III, 1942.
t.	tidigt