

Län:	Västmanland
Datum:	2014 02 03
Utfört av:	Lisa Skanser och Daniel Eriksson

Undersökt Byggnadsdel	Beskrivning:	
Långhus	X	Enstaka bevarade medeltida delar. Remstycke, valvbåge och del av ev. högben. Yttre och inre remstycke i norra delen av långhuset finns under isoleringen. Endast mindre del av yttre remstycket har bevarats längst i öster, rötskadat. Del av ev. högben, spröttäljt, dymlingsrester och ett urtag för ett ev. stödben.
Vapenhus		
Kor	X	Se långhus
Sakristia		
Torn	X	Två golvbrädor i första våningen har spröttäljd undersida, ovasida nedsliten. Ev. återanvänt stödben från senmedeltida taklag som handledsregel till torntrapp. Skarpkantat och bilat. Två bjälkar i tredje våningen är spröttäljda, ca 8 tum breda. Spröttäljda stolpar i övre delen av tornet bilade med en bredare yxa än övriga spröttäljda delar. Ramverket till tidigare tornhuv, yttre delar spröttäljda. Klockupphängningsspår. Tre bjälkar och en stolpe troligen ursprungliga.
Tornryttare		
Klockstapel		
Övrigt:		

Skiss	Kommentar:	
	Nej	Inga kompletta takstolar bevarade

Material	Kommentar:	
Furu	X	
Gran		
Ek		
Vankant		Vankant på valvbåge i övre del.
Skarpkant	X	Medeltida delar
Dimensioner:	Valvbågen bredd 5 tum och 5,5-6 tum hög. Valvbågens höjd 1,63 m från bindbjälke. Ev. Högben fyrkantshugget 4 tum, ca 40 cm återstår av ämnet. Remstycke ca 6 tum brett och 9 tum hög. Bindbjälken är 6 tum bred och 7,5 tum hög. Tröskel huggen i remstycket. Det ev. återanvända högbenet har en längd på 2,8 m, är 3 tum brett och ca 5 tum på höjden, 2,5 tum bredd på haket. Har dymlingshål efter dymlat undertak, 18 mm i diameter dymlingar. I tornet varierar dimensionerna från 5-10 tum.	
Årsringar:	Tätvuxet	
Kommentarer:	Halvstock valvbågen.	

Ytbearbetning		Kommentar:
Behuggningstyp:	Sprättäljt. Valvanfang i remstycket, sekundärt bilad yta över det.	
Skave		
Hyvlat		
Sågat		
Profilering		
Bemålning		

Hopfogning		Kommentar:
Dymling	X	Valvbåge, högben och i tornet
Spik	X	Spik förekommer även i förbindningen valvbåge högben. i valvågen för infästningen av valvbrädor.
Utförande:	Husad knut	

Timmermärkning	Kommentar:
Beskrivning:	I tornet, jack

Trobrädor	Kommentar:
Huggna	
Kransågade	
Ramsågade	
Klingsågade	
Övrigt modernt maskinsågat	
Skarvning	
Kanter	
Dimensioner:	
Övrigt:	

Övriga fynd: Mittstock med klätterpinnar från tornhuv, återvänt som strävor, 6 och 8 kantiga. En del andra återvända delar förekommer också i tornet. Klockupphängningsspår i virke i torn. Vankant förekommer i delar som kan vara från äldsta fasen, dendroprov möjligt.

Tolkning: Valvbåge 1300 tal. Rest av högben ev. 1100-tal. Medeltida återvänt virke finns i tornets alla våningsplan.

Att tänka på inför Etapp 2:	Vankant förekommer i delar som kan vara från äldsta fasen, dendroprov möjligt.
------------------------------------	--