

Län:	Västmanland
Datum:	2014 02 04
Utfört av:	Lisa Skanser och Daniel Eriksson

Undersökt		Beskrivning
Byggnadsdel		
Långhus	X	Norra sidans inre högben med ingående delar och långstol hör till en äldre fas jämfört med yttre högben. Östra delen, öster om murstock, har en hel del nya/yngre delar och kungsstaplarna upphör.
Vapenhus		
Kor		Se långhus
Sakristia		
Torn	X	
Tornryttare		
Klockstapel		
Övrigt:		

Skiss	Kommentar:
Ja	Delar av den medeltida takstolen är skissad

Material	Kommentar:
Furu	X Tätvuxet, väl bearbetat, smäckra dimensioner.
Gran	
Ek	
Vankant	X I liten utsträckning
Skarpkant	X
Dimensioner:	Högben 5 tum, strävor 4,5 tum. Delar i remstycken och knäbock av kraftigare dimension, likaså kungsstolpen. Strävor från kungsstolpen är av smäckrare dimension.
Årsringar:	
Kommentarer:	

Ytbearbetning	Kommentar:
Behuggningstyp:	Eventuellt har en saxslipad bila med överställt skaft använts. Timmermannen har arbetat sig framåt. Fin behuggning, systematiskt, skråväsende.
Skave	
Hyvlat	
Sågat	
Profilering	
Bemålning	

Hopfogning		Kommentar:
Dymling	X	De äldsta delarna är dymlade
Spik	X	Yngre delar spikade
Utförande:	Knutar med nacke.	

Timmermärkning	Kommentar:
Beskrivning:	Norra sidan har kryssmarkeringar och linje med urhuggna jack. Södra sidan har kryss- och flaggmarkeringar. I yngre delar fanns också en del märken.

Trobrädor	Kommentar:
Huggna	
Kransågade	
Ramsågade	
Klingsågade	
Övrigt modernt maskinsågat	X
Skarvning	
Kanter	
Dimensioner:	
Övrigt:	

Övriga fynd:

Tolkning: Gissning tidigt 1500 att döma av knutpunkter, och flaggmarkeringar samt den fina behuggningen. Virkesbearbetningen och hophuggningen är systematisk och professionell, tyder på skråväsende. Östra delen, öster om murstock har inga kungsstoplar och hel del yngre delar. På norra sidan kan de äldre högbenen följas hela vägen.

Att tänka på inför Ettapp 2:	
---	--