

<b>Län:</b>	Västmanland
<b>Datum:</b>	2014 02 17
<b>Utfört av:</b>	Lisa Skanser och Daniel Eriksson

<b>Undersökt Byggnadsdel</b>		<b>Beskrivning:</b>
Långhus	X	27 takstolar varav 21 medeltida, 6 över koret är yngre. 0,90 m i cc avstånd. I långhusets nedre takfall är högbenen av sprättäljt virke. Bågarna efter trätunnvalvet och nedre hanbjälke är också medeltida.
Vapenhus		
Kor		Se långhus
Sakristia		
Torn	X	Inga medeltida virkesdelar påträffade
Tornryttare		
Klockstapel		
Övrigt:		

<b>Skiss</b>	<b>Kommentar:</b>
Ja	

<b>Material</b>	<b>Kommentar:</b>
Furu	
Gran	X
Ek	
Vankant	
Skarpkant	
Dimensioner:	Högben 6 tum 5 på högkant. Stödben 6 tum 5, samma dimension på nedre hanbjälkar, övre hanbjälkar något smäckrare.
Årsringar:	
Kommentarer:	

<b>Ytbearbetning</b>	<b>Kommentar:</b>
Behuggningstyp:	Sprättäljt
Skave	
Hyvlat	
Sågat	
Profilering	
Bemålning	

<b>Hopfogning</b>	<b>Kommentar:</b>
Dymling	
Spik	X
Utförande:	Hopfogningar halvt i halvt.

**Timmermärkning****Kommentar:**

Beskrivning:

--

**Trobrädor****Kommentar:**

Huggna		
Kransågade		
Ramsågade		
Klingsågade		
Sekundärt maskinsågat	X	Råhyvlat.
Skarvning		
Kanter		
Dimensioner:		
Övrigt:		

**Övriga fynd:** En del äldre taktrobrädor ligger upplagda på hanbjälkarna. Någon är kransågad, någon sprättäljd. I övrigt är flertalet behuggna men ej med medeltida tekniker.

**Tolkning:** Stora delar av 1300-talets takstolar finns kvar.

**Att tänka på inför****Etapp 2:**

--