

<b>Län:</b>	Västmanland
<b>Datum:</b>	2014 02 13
<b>Utfört av:</b>	Lisa Skanser och Daniel Eriksson

<b>Undersökt Byggnadsdel</b>	<b>Beskrivning:</b>	
Långhus	X	31 medeltida takstolar fördelade på 22 meter, cc avstånd 0,60-0,70 m.
Vapenhus	X	Korsarm, samtida med långhus, takkonstruktionen är den samma som på långhuset.
Kor	X	Se långhus
Sakristia	X	Korsarm, samtida med långhus, takkonstruktionen är den samma som på långhuset.
Torn	X	Inga medeltida delar påträffade
Tornryttare	X	Avkapade bjälkar till tornryttare finns. Skall ha uppförts ursprungligen, nedtogs 1742-44 enligt kyrkokaraktäristiken.
Klockstapel		
Övrigt:		

<b>Skiss</b>	<b>Kommentar:</b>	
	Ja	

<b>Material</b>	<b>Kommentar:</b>	
Furu		
Gran	X	
Ek	X	I avkapad tornryttare och i stickbjälkar i koret och långhuset (vissa stickbjälkar är av barrträd).
Vankant	X	Merparten
Skarpkant	X	
Dimensioner:	Högben är 5x4 tum, saxsparrar, hanbjälkar och flera stödben är 3x4 tum.	
Årsringar:		
Kommentarer:		

<b>Ytbearbetning</b>	<b>Kommentar:</b>	
Behuggningstyp	Variation. Sprättäljning längs med fibrer och skär ur, Slinthuggning, här lite mer på tvärs, på väg mot tvärbilning.	
Skave		
Hyvlat		
Sågat		
Profilerings		
Bemålning		

<b>Hopfogning</b>		<b>Kommentar:</b>
Dymling	X	Både dymling och spik i samma knutpunkt
Spik	X	Både dymling och spik i samma knutpunkt
Utförande:	Husade knutar, väl bearbetat och konsekvent.	

<b>Timmermärkning</b>		<b>Kommentar:</b>
Beskrivning:	Nej	

<b>Trobräddor</b>		<b>Kommentar:</b>
Huggna		
Kransågade		
Ramsågade		
Klingsågade		
Sekundärt maskinsågat	X	Och råhyvlat
Skarvning		
Kanter		
Dimensioner:		
Övrigt:		

**Övriga fynd:** Plåtskott och urholkad ekämne i två delar, rester av tjära och spik i dess övre sidor, tolkas som ålderdomlig rännal från tidigare taktäckning. Likadan finns i Malung kyrka men "in situ".

**Tolkning:** Kyrkan uppfördes 1340 och taklaget kan vara samtida.

**Att tänka på inför  
Etapp 2:**

--