

Län:	Västmanland
Datum:	2014 02 05
Utfört av:	Lisa Skanser och Daniel Eriksson

Undersökt Byggnadsdel	Beskrivning:	
Långhus	X	11 likadana takstolar på 1,2 cc. Långhuset är 12,40 långt. Svårt att reda ut konstruktionen, möjligt att mkt av virket är från senmedeltida taklag som troligen lagts om vid 1760-talets ombyggnad. Vid ett av dymlingshålerna upptäcktes rödmarkering vilket ej borde tillkommit innan 1700-talet.
Vapenhus		
Kor		Se långhus
Sakristia	-	Saknade stege för att komma in
Torn		
Tornryttare		
Klockstapel	X	Sentida konstruktion, sammanbyggd med långhuset.
Övrigt:		

Skiss	Kommentar:
Ja	

Material	Kommentar:	
Furu	X	
Gran	X	Flertalet
Ek		
Vankant	X	I liten utsträckning
Skarpkant	X	Vanligt
Dimensioner:		
Årsringar:		
Kommentarer:		

Ytbearbetning	Kommentar:
Behuggningstyp:	Tvärbilat.
Skave	
Hyvlat	
Sågat	
Profilering	
Bemålning	

Hopfogning		Kommentar:
Dymling	X	Fyrkantiga
Spik	X	Både spik och dymling förekommer i mötet mellan högben och stödben vid knäbocken.
Utförande:	Halvt i halvt och tapp och tapphål.	

Timmermärkning		Kommentar:
Beskrivning:	Grova markeringar som tyder på sen tid.	

Trobräddor		Kommentar:
Huggna		
Kransågade		
Ramsågade		
Klingsågade		
Sekundärt maskinsågat	X	
Skarvning		
Kanter		
Dimensioner:		
Övrigt:		

Övriga fynd: En bit av en dekorativt sågad bräda är fäst på stödbenen i södra långhuset över koret.

Tolkning: Svårt att reda ut konstruktionen, möjligt att mkt av virket är från senmedeltida taklag. Det går att reda ut men kommer ta tid.

Att tänka på inför Ettapp 2:	Sakristia
---	-----------