

<b>Län:</b>	Västmanland
<b>Datum:</b>	2014 02 04
<b>Utfört av:</b>	Lisa Skanser och Daniel Eriksson

<b>Undersökt Byggnadsdel</b>		<b>Beskrivning:</b>
Långhus	X	Återanvända medeltida högben och stödben, högbenen har dymlingar efter dymlad taktro. Strävor till övervägande del återanvända stödben. En del strävor är återanvända högben. Vid koret är strävorna av yngre typ.
Vapenhus		
Kor		Se långhus
Sakristia		
Torn	X	I ett av kryssbenen finns en återanvänd bindbjälke från en äldre takkonstruktion. Bjälken är skarpkantat och har ingen vankant.
Tornryttare		
Klockstapel		
Övrigt:		

<b>Skiss</b>	<b>Kommentar:</b>
Nej	Inga kompletta medeltida takstolar

<b>Material</b>	<b>Kommentar:</b>
Furu	X
Gran	
Ek	
Vankant	X
Skarpkant	X
Dimensioner:	Stödben 4,5 x 4,5 tum
Årsringar:	
Kommentarer:	

<b>Ytbearbetning</b>	<b>Kommentar:</b>
Behuggningstyp:	Sprättåljt på de medeltida delarna
Skave	
Hyvlat	
Sågat	
Profilering	
Bemålning	

<b>Hopfogning</b>	<b>Kommentar:</b>
Dymling	
Spik	X

Utförande: Spår visar att ursprungliga hopfogningar var sammanhållna med spik

**Timmermärkning**

**Kommentar:**

Beskrivning: Från ombyggnadsskedet

**Trobräddor**

**Kommentar:**

Huggna	X	Sprättäljda. Dymlingshål 25 mm i diam.
Kransågade		
Ramsågade	X	
Klingsågade		
Sekundärt maskinsågat		
Skarvning		
Kanter		
Dimensioner:		Täljd taktro generellt 8-11 tum breda. På en (13 tums bred) finns upp till 7 rader med yxspår.
Övrigt:		Över bevarad taktro ligger plywood. Gott exempel på hur det gamla bevarats vid takomläggning.

**Övriga fynd:** I mitten över långhusvindens hanbjälkar, mot södra takfallets sida, ligger gammal taktro upplagd. På dem står säckar med undanstädat virke i mindre delar. Säckar bör gås igenom innan de kastas.

**Tolkning:** Taktron kan vara 1200-tal. Övrigt återanvänt medeltida virke är högben och stödben. Strävor till övervägande del återanvända stödben. En del strävor är återanvända högben.

**Att tänka på inför Etapp 2:**

--	--