

# Inventeringsformulär Medeltida taklag i Västerås stift

**Kyrka:** Björskogs kyrka

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Län:</b>       | Västmanland                      |
| <b>Datum:</b>     | 2017-06-15                       |
| <b>Utfört av:</b> | Lisa Skanser och Daniel Eriksson |

**Undersökt  
Byggnadsdel**

**Kommentar:**

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| Långhus     | x | Invid västra väggen ligger ett f.d. högben 9x11 cm och 2,8 meter lång. Spikhål finns i ena sidan. I del av den 1:a takstolen från väster (dock ej i funktion) finns en bevarad 7,7 m lång 13x15 cm bjälke med snedställda urtag och kvarsittande dymlingar i dess ovansida. Ev tidigare bindbjälke. Ett av urtagen är från s.k. "husad" knut med flack vinkel, de övriga tre är genomgående och med skarpa vinklar.   |
| Vapenhus    |   |   |
| Kor         |   |   |
| Sakristia   |   |   |
| Torn        | x | Två trappor upp i tornet finns en återanvänd bjälke i trappans vilplan. Dimensionerna är 12x16 cm och 2,40m lång. Ett snett urtag med kvarsittande dymling finns, 11 cm brett och 5-6 cm djup. Tre trappor upp finns två bjälkar varav den ena har en klyvd yta. Båda ämnena är 12x16 cm. På våningen över klockvåningen finns löst liggande bjälkar varav den mittersta har snett urtag. Den är 14x15 cm och 2,40 m lång, urtaget är 9 cm brett och 5 cm djupt. Dymling och spik sitter kvar, spiken är troligen sekundär. Ytterligare en likande bjälke med snett urtag ligger nedanför första trätrappan i tornet. |
| Tornryttare |   |   |
| Klockstapel |   |   |
| Övrigt:     |   |   |

**Skiss**

**Kommentar:**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Nej, inga kompletta takstolar |
|--|-------------------------------|

**Material**

**Kvalitet:**

|              |   |                                   |
|--------------|---|-----------------------------------|
| Furu         | ?   |                                   |
| Gran         | ?   |                                   |
| Ek           |   |                                   |
| Vankant      | x   |                                   |
| Skarpkant    | x   | Övervägande del skarpkantat virke |
| Dimensioner: | På långhusvinden finns en del i smäcker dimension, 9x11 cm. I övrigt 12x16 upp till 14x15 cm. |                                   |
| Årsringar:   |   |                                   |
| Kommentarer: | Furu eller gran är svårt att avgöra   |                                   |

**Ytbearbetning**

**Kommentar:**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| Behuggningstyp: | Flera av bjälkarna har spår kvar från inhuggen gjorda vid avsvallningen av ytveden. Behuggningen ser ganska allmän ut. |  |
| Skave           |  |  |
| Hyvlat          |  |  |
| Sågat           |  |  |
| Profilering     |  |  |
| Bemålning       |  |  |

#### Hopfogning

#### Kommentar:

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Dymling    | x |  |
| Spik       |   |  |
| Utförande: |   |  |

#### Tolkning:

Delarna på långhusvindens västra del är troligen från omkring 1400-tal. Delarna har gamla urtag där vissa har märkliga vinklar som är svåra att placera i ett taklag. De är förhållandevis smäckra och välgjorda. En gissning är att delarna ingått i ett senmedeltida taklag. Ett av dem kan vara ett f.d. högben och det andra ev. en tidigare bindbjälke. I tornet finns flera delar på olika våningsplan, både återanvända i trappkonstruktionen och som lösfynd. Samtliga bjälkar i tornet bedöms vara senmedeltida.