

Inventeringsformulär Medeltida taklag i Västerås stift

Kyrka: Möklinta klockstapel

Län:	Västmanland
Datum:	2016-07-05
Utfört av:	Lisa Skanser och Daniel Eriksson

**Undersökt
Byggnadsdel**

Kommentar:

Klockstapel	x	<p>I Möklinta klockstapels tre översta våningar finns sprätthugget medeltida virke.</p> <p>I den översta våningen finns en sprätthuggen bjälke. Dessutom finns ålderdomlig takpanel/taktro som är vänd med utsida inåt. Dess andra utåtvända sidor, fd. insidor, kan troligen berätta mer om ålder.</p> <p>På den andra våningen ovanifrån räknat finns tre stycken bjälkar, 4 tum x 6 tum (100 x150 mm). Återanvänd sprätthuggen taktro sitter uppspikad som foder kring ljudluckorna, de är ca 1,5 tum tjocka.</p> <p>På tredje våningen ovanifrån räknat (våningen över klockorna) finns åtminstone en sprätthuggen stolpe 130 x 160 mm, ej i vinkel. Spikhål och urtag påvisar att den tidigare fungerat som högben, troligen i 1300-tals klockstapel. Fler yngre medeltida delar kan ev. finnas.</p> <p>Tre hörnstolpar, sprätthuggna på alla tre sidor. Bredare upptill men är ca 22-23 cm breda på mitten.</p> <p>I syllramen i bjälklaget till våningen över finns två sprätthuggna medeltida bjälkar. Dessa saknar spikhål och tidigare urtag och är ca 5 x 6,5 tum (120 x 160 mm). Bör ej ha kunnat ingå i en tornhuvskonstruktion så troligen har de suttit i en tidig klockstapel.</p> <p>Hjärtstock, 35 cm i diameter i nedre delen (dock avhuggen). Rot och topp. Det finns spår av sprätthuggning.</p>
Övrigt:		

Material

Kvalitet:

Furu	?	
Gran	?	
Ek		
Vankant	x	Förekommer på hjärtstocken som därmed är möjlig att dendrodatera.
Skarpkant	x	
Dimensioner:	De tre bjälkarna på den andra våningen är 4 tum x 6 tum (100 x150 mm).	
Årsringar:		
Kommentarer:	Oklart virkesslag	

Ytbearbetning

Kommentar:

Behuggningstyp:	Sprättäljt
-----------------	------------

Skave		
Hyvlat		
Sågat		
Profilering		
Bemålning		

Timmermärkning
Kommentar:

Beskrivning:

Trobräddor
Kommentar:

Huggna		
Kransågade		
Ramsågade	x	Flertalet
Klingsågade		
Övrigt, modernt maskinsågat	x	
Skarvning		
Kanter		
Dimensioner:		
Övrigt:	Återanvänd sprätthuggen taktro kring ljudluckorna är ca 1,5 tum tjock	

Övriga fynd:
Tolkning:

Enligt kyrkokaraktäristiken uppfördes den första klockstapeln på platsen år 1510. Att döma av de återanvända virkesdelarna och spåren på dem bedöms de tidigare ha ingått i en 1300-tals klockstapel.