

## Inventeringsformulär Medeltida taklag i Västerås stift

**Kyrka:** Västerås-Barkarö kyrka

<b>Län:</b>	Västmanland
<b>Datum:</b>	2017-06-15
<b>Utfört av:</b>	Lisa Skanser och Daniel Eriksson

### Undersökt Byggnadsdel

#### Kommentar:

Långhus	x	I södra sidan av långhusets taklag, ovanpå murkrönet, under inre remstycke till befintlig takkonstruktion, finns en medeltida ekbjälke. Delen ligger i öst-västlig riktning 2,8 m från östra gaveln. Det finns tre urtag/hak, 11 cm breda och 7 cm djupa på cc avstånd 85 cm. Bjälken är eldpåverkad.
Vapenhus		
Kor		
Sakristia	x	Inga medeltida delar påträffade
Torn	x	Inga medeltida delar påträffade
Tornryttare		
Klockstapel		
Övrigt:		

### Material

#### Kvalitet:

Furu		
Gran		
Ek	x	
Vankant		
Skarpkant	x	
Dimensioner:	Bjälken är 2,7 m lång, bredden är 22 cm och den är 16 cm hög.	
Årsringar:		
Kommentarer:		

### Ytbearbetning

#### Kommentar:

Behuggningstyp:	Sprätthuggning i diagonala band. Det finns en hel del fasthugg och flisor, i ekvirke blir oftast inte behuggningen lika jämn som i furu eller gran pga virkets fibrer.	
Skave		
Hyvlat		
Sågat		

### Tolkning:

Ekbjälken kan vara del av ett remstycke, troligen 1300-tal. Spåren efter brand kan härledas till en brand 1771 då taket förstördes. Idag fyller den inte någon annan funktion än som uppallning under den yngre konstruktionen. Befintlig konstruktion bedömdes vara 1700-tal eller senare genom spåren av märkningar och knutpunkter bl a.